



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่คอนกรีตบริเวณตลาดฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพื้นที่น้ำรั่วซึม ให้กับ
ศูนย์ประจำจังหวัดสงขลา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายธุรการ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 377,732.74..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป....รื้อถอน Pro-Act พื้นตลาดฟ้าเดิม ทาสีรองพื้นใหม่และเคลือบผิวระบบกันซึม Pro-Act
Tropical TNT 4 mm พื้นที่ 385 ตรม พร้อมซ่อมแซมทาสีฝ้าเพดานปูน.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....2 ตุลาคม 2560.....เป็นเงิน..... 377,732.74.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด...(website ร้านต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เนื่องจากยัง
เคยซ่อมแซมงานในลักษณะงานแบบนี้มาก่อน
 - 5.2
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นายบัณฑิต ชูชัย วังชัยชัย.....
 - 6.2นายคณิศร ภคโชติสกุล.....
 - 6.3นายอัศราข เรืองเนตร.....



ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • 2538-2559-2561

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY) (BOQ ราคา)

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	งานปรับปรุงซ่อมแซม รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ	67,350.00
2	งานซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า ชนิดไฟเป่า	239,625.00
	รวมเป็นเงิน	306,975.00
	ค่าดำเนินการ และกำไร	46,046.25
	รวมค่าดำเนินการและกำไร	353,021.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	24,711.49
	รวมที่วัสดุ แรงงานและค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น	377,732.74

สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY) (BOQ. ราคา) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดสงขลา						
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุหน่วย		
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
1	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ					
1.1	งานรื้อถอน Pro-Act พื้นดาดฟ้าเดิม (ชั้น 4)	385	ตรม.	-	42,350.00	42,350.00
1.2	งานขนย้ายวัสดุจากชั้นดาดฟ้าไปทิ้ง (ชั้น 4)	1	เหมา	-	25,000.00	25,000.00
	รวมเป็นเงิน					67,350.00
2	งานซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า ชนิดไฟฟ้า					
2.1	งานทำความสะอาดอุดรูซึมเดิม และปรับสภาพพื้นผิว (พื้นปูนเทพดาน)	110	ตรม.	-	7,700.00	7,700.00
2.2	งานทาสีรองพื้น และทาสีใหม่ทับ (พื้นปูนเทพดาน)	110	ตรม.	8,800.00	6,050.00	14,850.00
2.3	งานปรับสภาพพื้นผิวดาดฟ้าและเจียรพื้นผิวใหม่	385	ตรม.	-	48,125.00	48,125.00
2.4	งานเคลือบผิวระบบกันซึมดาดฟ้า Pro-Act Tropical TNT 4 mm. หน้าหินแกรนิตระบบไฟฟ้า	385	ตรม.	105,875.00	48,125.00	154,000.00
2.5	งาน Aluminium Flashing	130	เมตร	10,400.00	4,550.00	14,950.00
	รวมเป็นเงิน					239,625.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					306,975.00

82, 824.18

520060703 ตามแล้ว
520020702 ค่าของเงินและค่าของเงิน
204, 858.56

Am 04/10/60

Handwritten signature and initials.